

Склеиваемые поверхности рекомендуется зачистить, обезжирить и просушить.

Склеиваемые поверхности из искусственной кожи протирают тампоном, смоченным ацетоном или этилацетатом, из резины и кожи зашкуривают.

#### Технология склеивания

На склеиваемые поверхности равномерно нанести тонкий слой клея и просушить 10-15 минут, затем нанести второй слой клея и просушить 3-5 минут, после чего поверхности плотно прижать друг к другу на 1-2 минуты. Изделием пользоваться через 24 часа.

Горячий метод: на склеиваемые поверхности равномерно нанести тонкий слой клея и просушить в течение 15-30 минут. После этого склеиваемые поверхности разогреть до 70-90°C и плотно прижать друг к другу на 2-3 минуты. Изделием пользоваться через 4 часа.

Прочность склеивания зависит от конкретных склеиваемых материалов и технологии склеивания.